

Управление образования
Березовского городского округа
**Берёзовское муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №9»**

623701, г. Берёзовский, Свердловская
область, ул. Брусницына, 4
тел./факс (34369) 4-66-77
E-mail: bgo_ou9@mail.ru
от 14.10. 2021 г. № 756

на № _____ от _____

Начальнику _____ отдела
надзорной деятельности
БГО УНД и ПР ГУ МЧС
России по Свердловской
области

М.А.Федяеву

Отчет о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе пожарной проверки в БМАОУ СОШ №9 20 сентября 2021 г

Довожу до Вашего сведения, что в БМАОУ СОШ №9 (Свердловская область, г. Березовский, ул. Брусницына д.4) приняты следующие меры по устранению нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки от 20.09.2021 г.

| № | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности | Принятые меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности |
|----|---|--|
| 1. | Не в полном объеме представлены паспорта на огнетушители для определения соблюдения сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены. | Журнал эксплуатации систем пожарной защиты Приложение 1 Паспорта на огнетушители Приложение 1.1.-1.11. |
| 2. | По представленным документам (сертификатам, декларациям и т.п.) не представляется возможным установить показатели пожарной опасности к примененным в здании на путях эвакуации облицовочных и декоративно-отделочных материалов. Отсутствует документация на лакокрасочные материалы, примененные для окраски ступеней и нижней части стен вдоль лестничных маршей в лестничных клетках | Документация на лакокрасочные материалы представлена в Приложении 2 |
| 3. | В холле первого этажа, возле центрального входа, произведена планировка путей эвакуации из здания с образованием помещения охраны, выполненного из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности | Сертификат соответствия на отделочные материалы представлен в Приложении 3 |

| | | |
|-----|--|---|
| 4. | При срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации не обеспечена блокировка систем вентиляции столовой | Система вентиляции не рабочая, запорная установка на систему вентиляции закрыта и опломбирована Акт обследования представлен в Приложении 4 |
| 5. | Перед тамбуром юго-западного выхода из здания, через который предусмотрена эвакуация из коридора первого этажа, размещена мебель, уборочный инвентарь и другие предметы. На путях эвакуации в указанном месте заблокирована часть двери, являющейся эвакуационной. | Перед тамбуром юго-западного выхода из здания, через который предусмотрена эвакуация из коридора первого этажа, мебель, уборочный инвентарь и другие предметы убраны. На путях эвакуации в указанном месте не заблокирована часть двери, являющейся эвакуационной. Приложение 5 |
| 6. | В складе библиотеки на первом этаже провода автоматической установки пожарной сигнализации не закреплены к конструкциям перекрытия, повисли на конструкциях фальшпотолка | При выяснении обстоятельств установлено, что данные провода принадлежат системе видеонаблюдения, которые теперь закреплены Приложение 6 |
| 7. | Сети электроснабжения в подвальных помещениях эксплуатируются с видимыми неисправностями и повреждениями. | Завершены работы по замене проводки в подвальных помещениях, устранены нарушения. Приложение 7-7.4. |
| 8. | В здании при прохождении вертикальных воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции через межэтажные перекрытия не установлены противопожарные клапаны. | Система вентиляции не рабочая, запорная установка на систему вентиляции закрыта и опломбирована Акт обследования представлен в Приложении 4 Планируется восстановление приточно-вытяжной вентиляции в 2022 году. На сегодняшний день подана заявка в УКС и запрошено финансирование Приложение 8.1. |
| 9. | Перекрыты приямки окон подвальных помещений здания | В соответствии с техническим паспортом на здание школы имеется один приямок Приложение 8 , который необходимо восстановить. На сегодняшний день подана заявка в УКС и запрошено финансирование для восстановления приямка Приложение 9 |
| 10. | В спортивном зале линейные дымовые извещатели не защищены от механических повреждений | Произведен заказ защитного кожуха ИПДЛ Приложение 10 |
| 11. | Перед выходом из лестничной клетки западной части здания на улицу установлена непроектная деревянная перегородка, которая уменьшает ширину путей эвакуации на данном участке | Данная перегородка учтена на схеме в техническом паспорте на здание школы Приложение 11 Прошу пояснить данное замечание и дать развернутый ответ по тому какие действия необходимо предпринять для устранения нарушения. |

директор


Туровцева И.Е.