

АКТ

Обследования доступности для инвалидов БМАОУ СОШ №9 и предоставляемых образовательных услуг

«20» августа 2019 г.

1. Краткая характеристика объекта: кирпичное отдельно стоящее здание с пристроями

1.1. Вид объекта:

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Брусницына, д.4

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее здание 3 этажа, 5922,8 кв.м,

Прилегающий земельный участок: 17639 кв.м

1.4. Год постройки: 1987

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируются

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное согласно Уставу, краткое наименование): Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», БМАОУ СОШ №9.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Брусницына, д.4, +7(34369)4-66-77, bgo_ou9@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: управление образования Березовского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации: 623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Маяковского, д.5

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 6,5 до 18 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха (слабослышащие), с нарушениями зрения (слабовидящие), с умственной отсталостью

2.4. Виды услуг: образовательная деятельность, основывающаяся на государственном стандарте образования

2.5. Форма оказания услуг: на объекте

2.6. Плановая мощность: 600 учащихся

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

До БМАОУ СОШ №9 можно добраться следующими видами транспорта:

Остановка СОК «Лидер»: автобус 1

Остановка Музыкальная школа: автобус 166, 112, № 103, 105 К, 105, 107, 114, 121, 148, 150, 1, 2, 5, 8, 9, 10

Остановка Спортивная: автобус 112, 3

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки СОК «Лидер» -350 м

3.2.2. Время движения пешком: 5 - 8 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые без звуковой сигнализации, без таймера времени

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	Б
	В том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	С нарушениями зрения	Б
5	С нарушениями слуха	Б
6	С умственными нарушениями	ДУ

Указывается: А- Доступность всех зон и помещений универсальная , Б – Доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, ВНД – не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Состояние доступности для основных категорий инвалидов						
	Основные структурно-функциональные зоны	К Для передвижающихся на креслах-колясках	О С другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С С нарушениями и зрения	Г С нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания, включая	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

	пути эвакуации						
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8.	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ

Указывается: ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудникам учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.));

Нет- недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения)

3.5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	имеются
5	пандусы	имеются
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	имеются

9	доступные санитарно-гигиенические помещения	имеются
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	имеется
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	имеется
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	Иные	Имеется кнопка вызова

3.5.1. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Данный объект имеет среднюю оценку доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение не нуждается в капитальном ремонте. Имеется санитарно-гигиеническое помещение, расположенное на первом этаже, соответствующее нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Отсутствует дублирование звуковой информации зрительной информацией для инвалидов по слуху. На пути следования к объекту отсутствуют спуски для инвалидной коляски, местами нарушена целостность тротуара. Информация на пути следования к объекту отсутствует. Нет системы связи на вех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		+		

2.	Вход (входы) в здание	+			
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации			+	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			+	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	+			
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		+		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		+		
8.	Все зоны и участки			+	

4.2. Период проведения работ: 2019-2024 согласно плана-графика

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: Объект станет полностью доступен для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения

4.4. Акт составлен:

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по АХЧ



Мальцева Г.Г.

Гуровцева И.Е.

Ряховская Л.Е.